

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
C0095	日野	H27/10	TKG-FD7JLAA-19016	クレーン付	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	435,966 km タコグラフ年月 ナシ	2,400 kg	L 5,500	W 2,140	H 590	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C <b>(D)</b> E	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジン・タイミングベルト辺りオイル滲み						汚れ	少 中 <b>(多)</b>	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <b>(無)</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス TM651233AA						ベツト	<b>(有)</b> 無	
スタンション外側2対・内側1対 床:板(床板釘浮き有) 縦ネダ:鉄 横ネダ:木							クロス張り	有 <b>(無)</b>	
クレーン:タダノ ZR364 No.EP4916 スペックNo.411-023-10310 2003年4月製							ETC	有 <b>(無)</b>	
差し違いアウトリガー 4段ラジコンフックイン							ラジオ	<b>(有)</b> 無	バックモニター

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 良好 **(飛石有)** 小多

記録簿 有 **(無)**

PMマフラ **(有)** 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 **(無)** 証明書 有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(LED)

590

工具箱

飛石・凹み スリキズ・凹み

1470

キズ

燃料タンク

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8	
2	1	1	1

F **(10)** スペア **( )** R

サイズF 245/80R17.5

サイズR 245/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります