

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0250	三菱	H20/5	BDG-FS54JZ-551064	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	365,807 km タコグラフ年月 アリ	12,800 kg	L 9,600 W 2,390 H 2590 (2490)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC <input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,580 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	※ルームランプ球切(1ヶ)	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	シートカバー付	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 08W-04063				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
ラッシングレール1段 庫内灯(電球) 床:鉄板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
飛石あり

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

鳥居上部モール欠品

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 7対(電球)※球切れ5ヶ

上部コーナー サビ(左右)

曲がり

スリキズ

マーカー灯曲がり

工具箱(ステン)

看板跡

煽り上部凹み

工具箱(ステン)

チェーン吊

凹み

メッキ

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5		5	
5	5	5	5
5	5	3	3

F スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります