

HPNo.		車名	年式	型式・車体番号			架装形状									
B0248		UD	H22/10	LKG-CG5ZA-00340			クレーン付			株式会社 キャリオン						
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコットV					
	自家用	一時抹消		切れ	614,806	km	11,800	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有		
	営業用			抹消												
	レンタカ				タコグラフ年月	アリ		kg	8,750	2,350	375	2	ペダル			
	不明															
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	14,360	円	キャブ内部		備考				
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										ナシ					汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										ナシ					シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態										タダノ TM-ZE504HR 410-505-01134 EW9153					ベット 有 無	
2.93t 4段ラジコンフックイン															クロス張り 有 無	
内フック9対 床:鉄板 縦横ネダ:鉄															ETC 有 無	
												ラジオ 有 無		バックモニター		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク

200L+300L

Fガラス状態

要交換 ☒ 良好

飛石有

記録簿

有

☒ 無

PMマフラ

☒ 有

無

証明書

有

無

S・リミッタ

☒ 有

無

証明書

有

無

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ドアカーニッシュ
ステップ
ドアノブ





メッキ

当りキズ

リヤバンパー両反射板下スリキズ

サイドバンパー 2段(ステン)

床数ヶ所穴有 サビ有



タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

5

前

5

5

5

4

3

2

2

3

3

3

3

F

3

スペア

R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります