

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0252	日野	H30/11	2PG-FW1EHG-100569	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M プロシフト
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	435,632 km タコグラフ年月 ナシ	13,500 kg	L 9,600 W 2,400 H 2670 (2580)	馬力 410ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス W019E06-01				ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシングレール2段 落とし込みフック9対 庫内灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 300L+200L

Fガラス状態 要交換 良好  飛石有 小数ヶ所

記録簿 有  無

PMマフラ  有 無

証明書 有 無

S・リミッタ  有 無

証明書 有 無

バンパー コーナー グリル ミラーカバー フェンダー ステップ

メッキ

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 8対(LED)

看板跡

亀裂

凹み x x

補修跡

フェンダー亀裂

リング入れ(ステン)

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

5	前	5
5		5
3	3	3 3
3	3	3 3

F  4 スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります