

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B0257	UD	R2/3	2PG-CD5CA-JNCM02C8LU049926	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	174,222 km	13,900 kg	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	有
		タコグラフ年月 2020年1月		9,620	2,400	2500 (2420)				

エンジン状態	A() B() C D E	AC	() 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイル滲みアリ						汚れ () 少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ 有 () 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.20W-01064						ベツト () 有 無		
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯2灯(LED)※右1灯不灯 床:板							クロス張り 有 () 無		
							ETC 有 () 無		
							ラジオ () 有 無	バックモニター	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態 要交換 良好 () 飛石有 小1カ所

記録簿 () 有 無 R2年6月~R3年12月

PMマフラ () 有 無 証明書 有 無

S・リミッタ () 有 無 証明書 有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)

メッキ

メッキスポイラー錆

凹み x

※アオリ内側穴・キズ・スリキズ有

オーバーハングスリキズ

コーナーカバー割れ

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

×		前	×
×	×	×	1
1	1	1	1

F 1 スペア □ R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります