

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
D0256	いすゞ	H21/6	PKG-FRR90S2-7011212	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.6.16		切れ 329,839 km 抹消 タコグラフ年月	3,050 kg	L 6,230	W 2,410	H 2400 (2300)	馬力	210ps	ターボ 有
								3	ペダル	

エンジン状態	A B C <b>(D)</b> E	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	12,560 円	キャブ内部	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ			汚れ	少 <b>(中)</b> 多	※助手席コンソールフタ不良		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ			シート破れ	<b>(有)</b> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態				日本フルハーフ DMS W6DH601			ベツト	<b>(有)</b> 無			
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 庫内灯(蛍光灯) 床:板							クロス張り	有 <b>(無)</b>			
							ETC	有 <b>(無)</b>			
							ラジオ	<b>(有)</b> 無	バックモニター		

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 <b>(良好)</b> 飛石有

記録簿
<b>(有)</b> 無
R1年~R3年

PMマフラ
<b>(有)</b> 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 <b>(無)</b>
証明書
有 無

風防看板跡

バンパー  
グリル } メッキ

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 3対(電球)

凹み X X

曲がり

曲がり・サビ

凹み

曲がり  
当たりゴム欠品

看板跡(左右)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
□		□
5	5	5 5
□	□	□ □

F **(4)** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります