

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0234	三菱	H19/8	PA-FK71D-702648	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	98,894 km タコグラフ年月 ナシ	3,100 kg	L 5,500	W 2,100	H 390	馬力 180ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C (D) E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,010 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	(多)	※右フォグランプ球切れ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	サビ多				シート破れ	有	(無)		
上物メーカー名 年式,型式及状態	タダノ TM-ZR303 ES4194 H19年6月				ベット	有	(無)		
3段クレーン 縦横ネダ:木 床:板					クロス張り	有	(無)		
					ETC	有	(無)		
					ラジオ	(有)	無		

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
100L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿 (有) 無
H27年・H29年～R2年

PMマフラ 有 (無)
証明書 有 無

S・リミッタ 有 (無)
証明書 有 無

※荷台・シャーシ全体にサビ多

サイドバンパー無(荷台に部品有)

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

<input type="text" value="2"/>	前	<input type="text" value="2"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

F スペア R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります