

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0253	三菱	R2/6	2KG-FK62FZ-605696	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.6.24		切れ 11,651 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	7,800 kg	L 6,100	W 2,180	H 400	馬力 240ps 3ペダル	ターボ 有

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態	ユニック URG374 RA1 G111537 2020.4製造							ベツト	(有) 無
4段ラジコンフックイン 2.93t吊 縦横ネダ:木 床:板								クロス張り	有 (無)
								ETC	(有) 無
								ラジオ	(有) 無

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿
(有) 無
R3年

PMマフラ
有 (無)
証明書
有 無

S・リミッタ
(有) 無
証明書
有 無

サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 4対(LED)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

※ 9	前	※ 9
□		□
※ 9	※ 9	※ 9 ※ 9
□	□	□ □

F 10 スペア □ R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

※スタッドレスタイヤ

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります