

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
B0224	UD	H23/7	LKG-GK6XAB-00513	トラクタ	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M 12速 エスコット
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.7.22 切れ 抹消	971,657 km タコグラフ年月 2012年11月	11,500 kg	L	W	H	馬力 450ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B C ⓓ E	AC	Ⓛ 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,360 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 ⓓ 多	盗難防止装置付
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	後輪軸上フレーム曲がり							シート破れ 有 Ⓢ 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト Ⓢ 無	
								クロス張り 有 Ⓢ 無	
								ETC 有 Ⓢ 無 ラジオ Ⓢ 無	

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ
※キャブチルト シリンダー油漏れ

燃料タンク	400L
Fガラス状態	要交換 良好 Ⓢ 飛石有
記録簿	Ⓢ 有 無
	H23年~R3年
PMマフラ	Ⓢ 有 無
証明書	有 無
S・リミッタ	Ⓢ 有 無
証明書	有 無

サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 3対(LED)

飛石

メッキ

アルミ縞板デッキ

工具箱

工具箱

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1	前	1
2	2	2 2

F **欠** スペア **□** R

サイズF 295/80R22.5
サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります