

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0268	いすゞ	H19/3	PA-FRD34L4-7005135	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	526,092 km タコグラフ年月 2007年2月	2,800 kg	L 6,220 W 2,400 H 2360 (2250)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C <b>(D)</b> E	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ターボダクトホース滲みあり						汚れ	少 中 <b>(多)</b>	※シートヘタリ有
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <b>(無)</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS No.W6H0210						ベツト	<b>(有)</b> 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(電球) 床:板							クロス張り	有 <b>(無)</b>	
							ETC	<b>(有)</b> 無	
							ラジオ	<b>(有)</b> 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ハロゲン

燃料タンク 100L+200L

Fガラス状態 要交換 良好 **(飛石有)**

記録簿 有 **(無)**

PMマフラ 有 **(無)**

証明書 有 無

S・リミッタ 有 **(無)**

証明書 有 無

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(電球)

ワイパーアーム サビ 飛石多数

ロックバーサビ 凹み x

エンドカバースリキズ

曲がり

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

4	前	4
2	2	2 2
□	□	□ □

F **(1)** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります