

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0273	三菱	H17/9	PJ-FK61FJZ-775022	セルフローダー	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.12.23		切れ 279,948 km 抹消	6,200 kg	L	W	H	馬力	270ps
			タコグラフ年月	2008年6月	-	-	-	ターボ	有
								3ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ <b>少</b> 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ <b>有</b> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	四国車体 D2S No.01676 H5.2月製造							ベツト <b>有</b> 無	
縦横ネダ:鉄 床:(真中:鉄板 両端:板)								クロス張り 有 <b>無</b>	
								ETC <b>有</b> 無	
								ラジオ <b>有</b> 無	バックモニター

外装状態 リーフサス アルミホイール ヘッドライト:ハロゲン

燃料タンク
200L+100L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	<b>無</b>
証明書	有	無

S・リミッタ	<b>有</b>	無
証明書	有	無

メッキカバースリキズ  
飛石小 X  
飛石  
スリキズ  
フエンダーサビ  
サイドバンパーサビ  
メッキ  
キズ X  
エンドカバー ナシ  
タレゴム破れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<b>3</b>	前	<b>3</b>	
□		□	
1	1	1	1
□		□	□

F **1** スペア □ R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります