

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0277	日野	R3/10	2KG-FD2ABG-125833	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.10.14	切れ	1,115 km	2,350	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	6,180	2,110	2,080	3	ペダル	





エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気15℃設定-30℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ 製造番号H211262 冷凍機型式:XL42LSC-U				ベット	(有) 無	庫内14℃⇒-20℃		
ラッシング2段 ジョルダー4列 スタンバイ(スタンバイコード付)					クロス張り	有 (無)	3h稼働		
蝶番・門口・ロックバー:ステン					ETC	有 (無)			
床:キーストン					ラジオ	(有) 無	バックカメラ		

外装状態 アルミホイール リアエアサス ハイルーフ ヘッドライト:LED
 サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 4対(LED)

燃料タンク	200L
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有
記録簿	有 (無)
PMマフラ	(有) 無
証明書	有 無
S・リミッタ	有 (無)
証明書	有 無

バンパー
 グリル
 ミラー
 コーナー
 ドアガーニッシュ

メッキ

タイヤ状態
 1~10、×、欠、で記載

10	前	10		
10	10	10	10	
F	10	スペア		R
サイズF	225/90R17.5			
サイズR	225/90R17.5			

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります