

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
D0254	いすゞ	H27/4	QKG-CXZ77AT-7009128	ダンプ	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	8速H/L		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	330,650 km	9,200 kg	L	W	H	馬力	400ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	2014年10月	5,110	2,200	500	3	ペダル		

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	極東開発 DD10-761 No.14U100119N				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
自重計有	コボレーン付(左右コボレーンシート破れ有) 床:鉄板				クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			バックモニター

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク	200L
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書	有 無
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書	有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="2"/>	前	<input type="text" value="2"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
F <input type="text" value="2"/> スペア		<input type="text" value=""/> R	
サイズF	11R22.5		
サイズR	11R22.5		

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります