


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
E0053	トレクス	H23/3	PFN24103-0600	トレーラーウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
○ 家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	km タコグラフ年月	20,100 kg	L 12,600	W 2,410	H 2310 (2240)	馬力 ターボ ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス PFN24103 2011年9月製								ベツト	有 無
ラッシングレール2段 内フック12対 庫内灯2対(蛍光灯) スタンション1対(前から1600mm)								クロス張り	有 無
床:鉄板								ETC	有 無
ランディングギヤ:ニットレ製 NLH724-S30 2010年9月製								ラジオ	有 無

外装状態 エアサス リフトアクスル無	<div data-bbox="112 893 421 1013">燃料タンク</div> <div data-bbox="112 1037 421 1189">Fガラス状態 要交換 良好 飛石有</div> <div data-bbox="112 1197 421 1292">記録簿 有 無</div> <div data-bbox="112 1300 421 1396">PMマフラ 有 無 証明書 有 無</div> <div data-bbox="112 1404 421 1500">S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</div>	 <p>行灯ステー</p> <p>サイドバンパー 3段(鉄) サイドマーカ6対(Y-44)</p> <p>リング入れ 工具箱(FRP)</p> <p>アルミ肉もり</p> <p>サイドバンパーサビ(左右)</p> <p>工具箱</p> <p>リヤバンパーサビ リヤバンパーコーナカバーナシ</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <p>前</p> <table border="1"> <tr> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> 欠 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズRF 11R22.5</p> <p>サイズRM</p> <p>サイズRR 11R22.5</p>	×	×	×	1	□	□	□	□	1	1	×	×
×	×	×	1												
□	□	□	□												
1	1	×	×												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります