

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0269	日野	H30/5	2RG-FW1AHG-103504	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M プロシフト
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	562,843 km タコグラフ年月 ナシ	13,700 kg	L 9,600 W 2,400 H 2600 (2500)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイル滲みアリ						汚れ	少 <b>(中)</b> 多	ナビ バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	一部接合部サビアリ						シート破れ	有 <b>(無)</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.839A4931						ベツト	<b>(有)</b> 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り	有 <b>(無)</b>	
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン							ETC	有 <b>(無)</b>	
							ラジオ	<b>(有)</b> 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>(飛石有)</b>

記録簿
有 <b>(無)</b>

PMマフラ
<b>(有)</b> 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<b>(有)</b> 無

証明書
有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 9対(角8対 丸1対)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

2	前	2
2		2
2	2	2 2
2	2	2 2

F **(欠)** スペア  R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります