

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0270	いすゞ	H28/9	TKG-FRR90T2-7097026	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	420,143 km タコグラフ年月 ナシ	2,700 kg	L 6,220	W 2,390	H 2390 (2290)	馬力 240ps 3ペダル	ターボ	有	

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ (少) 中 多	※キーカバー半分欠損	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ D-MWCMMSGOR306400B W6HP744						ベット	(有) 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(蛍光灯) 床:板							クロス張り	有 (無)	
観音扉90℃ストッパー(左右)							ETC	有 (無)	
							ラジオ	(有) 無	

<p>外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ</p> <p>燃料タンク 200L+100L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有)</p> <p>記録簿 有 (無)</p> <p>PMマフラ (有) 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 (無)</p> <p>証明書 有 無</p>	<p>導風板看板跡</p> <p>キズ</p> <p>Fパネル</p> <p>凹み</p>	<p>サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 6対(電球)</p> <p>スリキズ・凹み</p> <p>キズ</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <p>※ 3 前 ※ 3</p> <p>※ 4 ※ 4 ※ 4 ※ 4</p> <p>F 2 スペア □ R</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR 225/80R17.5</p> <p>※スタッドレスタイヤ</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>
---	---	---	---

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります