

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
D0266	いすゞ	R2/9	2PG-CYJ77C-7012294	ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.9.24		切れ 169,249 km 抹消 タコグラフ年月 2020年2月	13,400 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
					9,670	2,400	2650 (2570)				

エンジン状態	A(●) B C D E	AC	(●) 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(●) 少 中 多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (●) 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W8KK900				ベット	(●) 有 無				
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有 (●) 無				
					ETC	有 (●) 無	ドラレコ			
					ラジオ	(●) 有 無	バックモニター			

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
400L+400L

Fガラス状態
要交換 (●) 良好 飛石有

記録簿
有 (●) 無

PMマフラ
(●) 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
(●) 有 無

証明書
有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)※最後尾W

凹み

キズ

バンパー・コーナーカバーすり傷

マーカーランプ1ヶ不灯

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

2	前	2
※ 2		※ 5
※ 5	※ 5	※ 5
2	2	2

F 1 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

※スタッドレスタイヤ

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります