

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B0267	UD	H24/9	QKG-CG5ZA-10419	クレーン付	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.11.16	切れ	542,731 km	11,800 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月		2012年6月	8,780	2,390	570	2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	※シートヘタリ有		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無	※ボデー塗装済		
上物メーカー名 年式,型式及状態	大上自動車				ベツト	有 無			
内フック12対 床:鉄板					クロス張り	有 無			
ダダノ TM-ZE504HRU スペックNo.410-505-01334 シリアルNo.EW6833 2012.7月製造					ETC	有 無			
4段ラジコンフックイン					ラジオ	有 無			

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	有	無
H25年~R3年		

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 5対(電球)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	3	
3		4	
2	1	2	2
3	3	3	3

F スペア **3** R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります