

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
D0240	いすゞ	H22/9	PKG-FRR90S1-7020714	クレーン付	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーターF	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消		81,025 km タコグラフ年月	2,750 kg	L 5,400	W 2,160	H 400	馬力	190ps	ターボ 有
								2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,180 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	ユニック URU344 RKK No.F143531 2010年8月製造				ベット	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
4段ラジコンフックイン 内フック4対 床:鉄板 リモコン有					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ETC	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無		

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ハロゲン	燃料タンク 100L		Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有		記録簿 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>		PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無		証明書 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>		S・リミッタ 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>		証明書 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>																
								<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="text" value="8"/></td> <td>前</td> <td><input type="text" value="8"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="8"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="8"/></td> <td><input type="text" value="3"/></td> <td><input type="text" value="3"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="8"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="8"/></td> <td><input type="text" value="3"/></td> <td><input type="text" value="3"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="8"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="8"/></td> <td><input type="text" value="3"/></td> <td><input type="text" value="3"/></td> </tr> </table> <p>F <input type="text" value="10"/> スペア <input type="text" value=""/> R</p> <p>サイズF 225/90R17.5 サイズR 225/90R17.5</p> <p>※右リヤ内側タイヤパンク *スノータイヤは表記する</p>		<input type="text" value="8"/>	前	<input type="text" value="8"/>			<input type="text" value="8"/>		<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="8"/>		<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="8"/>		<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="text" value="8"/>	前	<input type="text" value="8"/>																											
<input type="text" value="8"/>		<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>																									
<input type="text" value="8"/>		<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>																									
<input type="text" value="8"/>		<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>																									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります