








HPNo.	車名	年式	型式・車体番号			架装形状						
A0288	三菱	R4/4	2RG-FBA20-600009			Wキャブ						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.4.19	切れ 抹消	102 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 2,110 W 1,600 H 380	馬力 130ps 3 ペダル	ターボ 有					
エンジン状態(A) ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)	B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						汚れ 少 中 多					
上物メーカー名 年式、型式及状態	パブコ 15AB 7749W 0103						シート破れ 有 (無)					
床:板 水平チェーン有							ベット 有 (無)					
							クロス張り 有 (無)					
							ETC 有 (無)					
							ラジオ 有 (無)					

外装状態 リーフサス ヘッドライト:LED	燃料タンク 70L					タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載	<input type="checkbox"/> 10 前 <input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> 10 スペア <input type="checkbox"/> R	サイズF 195/75R15	サイズR 195/75R15
燃料タンク 70L	Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有												
記録簿 有 無	PMマフズ 有 無												
証明書 有 無	S・リミッタ 有 (無)												
証明書 有 無													

*車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります