

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0180	三菱	R3/7	2PG-FU75HZ-520209	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.7.27 切れ 抹消	880 km タコグラフ年月 アリ	11,700 kg	L 9,340 W 2,270 H 2280 (2270)	馬力 428ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ			汚れ (少) 中 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ			シート破れ	有 (無)	外気33℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態			日本フルハーフ VHB No.T9D1082			ベツト	(有) 無	庫内33.2℃⇒-28℃
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) ラインタイプ(左右) ジョルダールール4列 ジョルダール有						クロス張り	有 (無)	4h稼働
床:キーストン 左サイド観音扉(前後2ヶ所) 縦横ネダ:アルミ 蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン						ETC	有 (無)	
冷凍機:菱重 TU100SB No.197900364BL 2021年製 内エバ(エバ下H2080)						ラジオ	(有) 無	バックカメラ

外装状態 ハイルーフ 総輪エアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿
有 (無)



PMマフラ
(有) 無

証明書
有 無



S・リミッタ
(有) 無

証明書
有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(Y-44) 最後尾W

工具箱 冷凍機

ウロコ張り

ウロコ張り

燃料タンク(アルミ) 工具箱

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10
□		□
10	10	10 10
10	10	10 10

F 10 スペア □ R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります