

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0238	日野	R2/2	2RG-FW1AHG-112252	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	300,741 km タコグラフ年月 2019年10月	13,900 kg	L 9,670	W 2,400	H 2670 (2570)	馬力 380ps	ターボ 有	3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 (中) 多	※メーターパネルタバコ焼け有				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)				
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W070F20-03				ベット	(有) 無				
ウイング張りベニヤ有					クロス張り	有 (無)				
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯2灯(LED) 床:板					ETC	有 (無)				
					ラジオ	(有) 無	バックモニター			

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 無

S・リミッタ
(有) 無

証明書
有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(電球)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

2	前	2
×		×
×	×	1
×	1	×

F 9 スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります