

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0287	三菱	R2/4	2KG-FK62FZ-605483	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	予備検査 切れ 抹消		547 km タコグラフ年月 アリ	7,300 kg	L 6,000	W 2,350	H 690	馬力 240ps 3ペダル	ターボ 有

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)			
上物メーカー名 年式,型式及状態	タダノ TM-ZX364HRSA スペックNo.41002601174 シリアルNo.KE7614				ベット	(有) 無			
床:板					クロス張り	有 (無)			
					ETC	有 (無)			
					ラジオ	(有) 無			

外装状態 リーフサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 無

S・リミッタ
(有) 無

証明書
有 無

サイドバンパー 2段(鉄)

590 690

サイドバンパー固定ボルト(黒)各所塗装剥がれ
ステーサビ有

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10
□		□
10	10	10 10
□	□	□ □

F 10 スペア □ R

サイズF 265/70R19.5
サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります