

| | | | | | |
|-------|----|-------|------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| A0293 | 三菱 | H30/9 | TPG-FBA60-571582 | ダンプ | 株式会社 キャリオン |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|-------|-----|-----|-------|-----|---|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 5速 | | |
| ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | R4.10.24 切れ 抹消 | 16,260 km | 3,000 kg | L | W | H | 馬力 | 150ps | ターボ | 有 |
| | | タコグラフ年月 | ナシ | 3,060 | 1,590 | 380 | 3 | ペダル | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----|----------|------|-------|--------|---------|---------|----|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | バキューム | リサイクル料 | 8,830 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | | | 汚れ | (少) 中 多 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | | | シート破れ | 有 (無) | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | 新明和 DR2-0110SY No.S90756929 | | | | | | ベツト | 有 (無) | |
| 床:鉄板 手動コボレーン | | | | | | | クロス張り | 有 (無) | |
| | | | | | | | ETC | 有 (無) | |
| | | | | | | | ラジオ | (有) 無 | |

外装状態 ヘッドライト:ハロゲン

| |
|-------|
| 燃料タンク |
| 70L |

| |
|--------------|
| Fガラス状態 |
| 要交換 (良好) 飛石有 |

| |
|-----------|
| 記録簿 (有) 無 |
| R2年・R4年 |

| |
|-------------|
| PMマフラ (有) 無 |
| 証明書 有 無 |

| |
|----------------|
| S・リミッタ (有) (無) |
| 証明書 有 無 |

丸ミラーアーム亀裂有
カバー1ヶ無

キズ

スリキズ

キズ

手動コボレーン

スリキズ

曲がり
エンドキャップ無

キズ

エンドキャップ無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

| | | |
|------------|-----------|-----|
| 1 | 前 | 1 |
| | | |
| 5 | 5 | 5 5 |
| | | |
| F 10 スペア R | | |
| サイズF | 195/85R16 | |
| サイズR | 195/85R16 | |

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります