

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0291	日野	H29/1	TKG-FD9JLAG-19146	アルミ平	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.1.27 切れ 抹消	394,385 km タコグラフ年月 アリ	3,500 kg	L 6,200	W 2,220	H 700	馬力 210ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	※シート粘着テープ跡有		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス ML1H73 No.HH1611015				ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
内フック7対 スタンション1対(75mm×75mm) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
飛石あり

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書
有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="2"/>	前	<input type="text" value="3"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

F スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります