

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D0201	いすゞ	H27/12	TRG-NNR85AR-7002828	平ボデー	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	132,499 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 4,360	W 2,070	H 380	馬力 150ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	10,440 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	サイドバンパー曲がり・サビ有						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
アルミブロック3方開 内フック4対(リア1ヶ)							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
スタンション穴(後1カ所 ロープ用(後、真中)) 床:板(前側浮き有) リアチェーンストッパー有							ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	

<p>外装状態 リーフサス ヘッドライト:ハロゲン</p> <p>燃料タンク 100L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 飛石あり</p> <p>記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無 証明書 有 無</p>	<p>作業灯(キャブ内スイッチ有)</p> <p>飛石</p> <p>凹み</p>	<p>サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 4対(電球)</p> <p>工具箱(ステン)</p> <p>ネダ割れ有</p> <p>看板跡</p>	<p>工具箱(鉄)</p> <p>サイドバンパー曲がり(左右)</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="radio"/> 9 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 205/75R16</p> <p>サイズR 205/75R16</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	5	前	5				5	5	5 5			
5	前	5														
5	5	5 5														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります