

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
V0275	ボルボ	H30/2	QKG-H2TEA1-YV2RM00A9JA816260	トラクタ	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.2.25 切れ 抹消	295,938 km タコグラフ年月 アリ	11,500 kg	L	W	H	馬力	440ps	ターボ	有
				-	-	-	2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,620 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)			
上物メーカー名 年式,型式及状態					ベツト	(有) 無			
カプラ:ホランド製 FW35-11P-S10123 No.90172850037 両抱きスライドカプラ					クロス張り	有 (無)			
ウイングケーブル付					ETC	(有) 無			
					ラジオ	(有) 無			バックモニター

外装状態	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:ディスチャージ	タイヤ状態														
燃料タンク	480L	飛石多	サイドバンパー 2段(アルミ)	1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有	飛石多	フェンダー左右破れ	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>前</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td></td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> </table>	2	前	2	□		□	1	1	1	1	□	□	□	□
2	前	2																
□		□																
1	1	1	1															
□	□	□	□															
記録簿	(有) 無	キズ		F (10) スペア (□) R														
R1年・R2年				サイズF 295/80R22.5														
PMマフラ	(有) 無			サイズR 11R22.5														
証明書	有 無			※スペアタイヤ315/70R22.5														
S・リミッタ	(有) 無			*スノータイヤは表記する														
証明書	有 無																	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります