

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0290	日野	H28/4	QPG-FW1EXEJ-16262	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	793,651 km タコグラフ年月	13,300 kg	L 9,660	W 2,400	H 2670 (2580)	馬力	380ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス HFWXG-LMABDF No.2TA8156-07				ベット	有 無			
ラッシングレール2段 内フック11対 庫内灯2灯(LED) 床:板					クロス張り	有 無			
ウイング内張りベニヤ有					ETC	有 無			
					ラジオ	有 無			バックモニター

外装状態 総輪エアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
250L+250L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
飛石あり

記録簿
有 無
H29年~H31年

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

暴風版凹み
サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 7対(LED)
サビ
凹み
キズ
凹み
リンギ入れ
ロックハンドル折れ
アオリエンドカバー曲がり
マフラーカバー錆(穴有)
フェンダーステー錆
割れ
ウイングおさえ曲がり

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

2	前	6	
2		5	
2	2	2	2
×	×	6	×

F **欠** スペア **欠** R
サイズF 265/70R19.5
サイズR 265/70R19.5
*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります