

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
V0295	ボルボ	H28/7	QKG-H2TEA1-YV2RM00A6GA786255	トラクタ	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.8.16 切れ 抹消	256,294 km	11,400 kg	L	W	H	馬力	440ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ	-	-	-	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ			汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				PTOステーサビ有			シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
PTO付							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	ナビ

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 480L

Fガラス状態 要交換 良好 飛石有

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカーランプ 4(左)3(右)LED

左右泥除け破れ

飛石

キズ

右上サイドバンパー エンドキャップ無

作動油タンク

泥除け欠損

スリキズ

左上サイドバンパー エンドキャップ無

スリキズ

塗り補修跡

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8	
1	1	1	1

F 欠 スペア R

サイズF 315/70R22.5

サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります