

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0262	いすゞ	H28/1	TKG-FRR90T2-7086510	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	220,589 km タコグラフ年月 アリ	3,000 kg	L 6,240	W 2,220	H 2400 (2300)	馬力	210ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	※ハンドル削れ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	カバー取外し跡有		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS W4DC070				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 庫内灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター		

燃料タンク 150L	<p>サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 7対(LED)</p> <p>チェーン吊(左右) キャブ樹脂部フェンダー他 塗装剥がれ</p> <p>看板跡</p> <p>ミラーステーパーカバー欠品</p> <p>工具箱(ステン)</p>	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td></td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> </table>	5	前	5	□		□	5	5	5	5	□	□	□	□
5		前	5													
□			□													
5		5	5	5												
□	□	□	□													
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無	F <input checked="" type="checkbox"/> 欠 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R															
PMマフラ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	サイズF 225/90R17.5															
証明書 有 無	サイズR 225/90R17.5															
S・リミッタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無		*スノータイヤは表記する														
証明書 有 無																

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります