

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
D0256	いすゞ	H21/6	PKG-FRR90S2-7011212	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.6.16 切れ 抹消	329,839 km タコグラフ年月	3,050 kg	L 6,230	W 2,410	H 2400 (2300)	馬力	210ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C (D) E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,560 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 (中) 多	※助手席コンソールフタ不良
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ (有) 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS W6DH601							ベツト (有) 無	
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 庫内灯(蛍光灯) 床:板								クロス張り 有 (無)	
								ETC 有 (無)	
								ラジオ (有) 無	バックモニター

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿 (有) 無
R1年~R3年

PMマフラ (有) 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 (無)
証明書 有 無

風防看板跡

バンパー
グリル } メッキ

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 3対(電球)

凹み X X

サイドバンパー曲がり

曲がり

曲がり・サビ

曲がり

凹み

看板跡(左右)

凹み

当たりゴム欠品

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
□		□
5	5	5 5
□	□	□ □

F **(4)** スペア **(□)** R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります