



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0318	日野	H31/3	2PG-FW1AHG-108644	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.3.28 切れ 抹消	475,440 km タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,660 W 2,370 H 2,670 (2,580)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	※運転席フロアマット破れ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス W088E90-04				ベツト	有 無			
ラッシング2段 内フック11対 庫内灯(LED) 床:板					クロス張り	有 無			
					ETC	有 無			
					ラジオ	有 無	バックモニター		

外装状態	アルミホイール	リアエアサス	ヘッドライト:LED
燃料タンク	300L+200L		
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有 小あり		
記録簿	有 無	R1年~R4年	
PMマフラ	有 無	証明書 有 無	
S・リミッタ	有 無	証明書 有 無	




飛石




サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(電)

凹み



バンパー
コーナー
グリル
ミラー



工具箱小:扉外れる・サビ多
工具箱大:扉がセイコーラックにあたる

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

2		前		2	
2				3	
2	2	2	2	2	2
1	1	3	3	3	3

F 9 スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります