

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
B0248	UD	H22/10	LKG-CG5ZA-00340	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコットV	
自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	614,806 km タコグラフ年月 アリ	11,800 kg	L 8,750	W 2,350	H 375	馬力	380ps	ターボ 有
							2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,360 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	タダノ TM-ZE504HR 410-505-01134 EW9153				ベット	有 無			
2.93t 4段ラジコンフックイン					クロス張り	有 無			
内フック9対 床:鉄板 縦横ネダ:鉄					ETC	有 無			
					ラジオ	有 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿
有 無
H29年~R4年

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

サイドバンパー 2段(ステン)

床数ヶ所穴有 サビ有

メッキ

当りキズ

リヤバンパー両反射板下スリキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5		5	
4	3	2	2
3	3	3	3

F **3** スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります