

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0102	いすゞ	H27/9	QKG-CYL77A-7007353	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
O 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	788,609 km	12,700 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ	9,320	2,270	2,250 (2,190)	3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	※温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	(外気14℃設定-28℃)
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊 LA060192 2006年4月製							ベット 有 無	庫内12.5℃⇒-16℃
ラッシングレール2段 ジョルダレール4列(ジョルダレ本体欠品) 床:キーストン(中央部曲がり有)								クロス張り 有 無	2h稼働
庫内灯2灯(LED) カーナビゲーション 観音扉(左右)								ETC 有 無	
冷凍機:サーモキング 型式:UTS 製造番号:5001049173								ラジオ 有 無	バックカメラ ナビ

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ **※運転席側キーシリンダー不良 IESC**

燃料タンク
400L+400L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
3ヶ所

記録簿	有	無
-----	---	----------

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="4"/>	前	<input type="text" value="4"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>

F スペア R

サイズF 295/80R22.5
サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります