





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																						
C0320	日野	R3/9	2KG-FD2ABG-125115		ゲート付冷凍バン			株式会社 キャリオン																			
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速																
☐	自家用	R5.9.16	切れ	1,834 km		2,300	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有														
☐	営業用		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	6,280	2,270	2,100 (2,060)	3	ペダル																
☐	レンタカ 不明																										
エンジン状態		(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900	円	キャブ内部		備考															
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ			汚れ (少) 中 多		* 温度設定															
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ			シート破れ 有 (無)		外気37℃ 設定-30℃															
上物メーカー名 年式,型式及状態							トランテックス 製造No.V023H44-50			ベット (有) 無		庫内35℃⇒-10.2℃															
ラッシング2段 庫内灯(LED) 床:キーストン										クロス張り 有 (無)		3H稼働															
冷凍機:菱重 TDJW50D										ETC 有 (無)																	
格納ゲート:トランテックス製 型式TRAK10-6485D 製造No.S2106004563										ラジオ (有) 無		バックモニター															
外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED																											
燃料タンク																											
200L																											
Fガラス状態																											
要交換 (良好) 飛石有																											
記録簿		有 (無)																									
PMマフラ		(有) 無																									
証明書		有 無																									
S・リミッタ		有 (無)																									
証明書		有 無																									
																											
																											
タイヤ状態																											
1～10、×、欠、で記載																											
<table><tr><td>10</td><td>前</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														10	前	10				10	10	10	10				
10	前	10																									
10	10	10	10																								
F 10 スペア R																											
サイズF 225/80R17.5																											
サイズR 225/80R17.5																											
*スノータイヤは表記する																											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります