

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0315	三菱	H25/7	TKG-FK61F-580517	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.7.15 切れ 抹消	324,786 km タコグラフ年月 ナシ	3,000 kg	L 6,230	W 2,390	H 2,400 (2,300)	馬力	220ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 <b>多</b>	※キャブ内内張り汚い (タバコ汚れ)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <b>無</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.349C7627							ベツト <b>有</b> 無	
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 <b>無</b>	
								ETC 有 <b>無</b>	
								ラジオ <b>有</b> 無	バックモニター

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
リペア要(1ヶ所)

記録簿 <b>有</b> 無
H28年~R3年

PMマフラ <b>有</b> 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 <b>無</b>
証明書 有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8
□		□
8	8	8 8
□	□	□ □

F **2** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5  
サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります