

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0308	日野	H27/4	TKG-FD7JLAG-17092	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	341,494 km タコグラフ年月 アリ	2,300 kg	L 6,260	W 2,400	H 2,400 (2,310)	馬力	240ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <b>中</b> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	<b>有</b> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス HFDLK-MDQA85 No.2KZ7806						ベツト	<b>有</b> 無	
ラジングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(蛍光灯) 床:板							クロス張り	有 <b>無</b>	
格納ゲート:トランテックス TRAK10-64750 No.S60300385							ETC	<b>有</b> 無	
							ラジオ	<b>有</b> 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>

記録簿
有 <b>無</b>

PMマフラ
<b>有</b> 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 <b>無</b>

証明書
有 無

サイドバンパー1段(鉄) マーカ5対(電球)

フロントパネル 飛石・塗装剥がれ多数

ロックバー根本付近凹み

ゲート角打ち変形

角打ち変形・サビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

※ 4	前	※ 4
□		□
※ 4	※ 4	※ 4
□		□

F **1** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

※スタッドレスタイヤ

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります