

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0327	日野	H29/8	2PG-FW1AHG-100130	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.8.19 切れ 抹消	476,427 km タコグラフ年月 アリ	13,900 kg	L 9,630 W 2,370 H 2,680 (2,590)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,810 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス W043D36-12				ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無				
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
					ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無				
					ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター			

外装状態 リアエアサス メッキホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
小4ヶ所

記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無
H30年~R3年

PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書 有 無

サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 5対(LED)

リアバンパー両側コーナーキャップすり傷

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="3"/>	前	<input type="text" value="3"/>	
<input type="text" value="2"/>		<input type="text" value="3"/>	
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>

F スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります