

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状						
A0305	三菱	R4/5	2PG-FU74HZ-540029		冷凍バン		株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.5.19		切れ 抹消	374 km タコグラフ年月 アリ	11,800 kg	L 9,350	W 2,300	H 2,230 (2,230)	馬力 2	394ps ペダル	ターボ 有
エンジン状態		(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ		汚れ (少) 中 多		*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ		シート破れ 有 (無)		外気28℃ 設定-35℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態						日本フルハーフ RVH T9D1254		ベツト (有) 無		庫内25.4℃⇒-32.5℃	
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 床:キーストン 内エバ(エバ下H2,040)								クロス張り 有 (無)		5H稼働	
冷凍機:菱重 TU100SB No.283100107BL 2022年製造								ETC 有 (無)			
								ラジオ (有) 無		バックモニター	

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿 有 (無)

PMマフラ (有) 無
証明書 有 無

S・リミッタ (有) 無
証明書 有 無

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
フェンダー
ベッド窓

メッキ

ジョルダー2本

サイドバンパー 3段(丸ステン) マーカー 6対(電球)

タイヤチェーン吊(左右)

タイヤ止

観音扉(ウロ)

工具箱

タイヤ状態
1〜10、×、欠、で記載

10 前 10

10 10 10 10

10 10 10 10

F 10 スペア R

サイズF 295/80R22.5
サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります