





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0319	三菱	H30/11	2PG-FS74HZ-502882	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	133,862 km タコグラフ年月 アリ	13,900 kg	L 9,610	W 2,370	H 2,640 (2,560)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.18W-05233				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			バックモニター

外装状態	リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対	タイヤ状態
燃料タンク	300L+200L		1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		<input type="text" value="3"/> 前 <input type="text" value="3"/>
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 無		<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>
H31年~R3年			<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>
証明書	有 無		F <input type="text" value="2"/> スペア <input type="text" value=""/> R
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		サイズF 245/70R19.5
証明書	有 無		サイズR 245/70R19.5
 			
 			
バンパー コーナー グリル			
メッキ			
凹み			
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります