

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0314	日野	H18/4	KS-SS1EKJA-10572	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	8速H/L		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	362,075 km タコグラフ年月 アリ	18,000 kg	L	W	H	馬力	520ps	ターボ	有
				-	-	-	3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,390 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	※コンソールBOX蓋不良		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	※ダッシュパネル割れ		
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ:ソーシン U22-A No.5422155				ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
両抱きカプラ					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
セキュリティ付(ON・OFFスイッチ)					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
400L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

シートデッキ

サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 3対(LED)

バンパー グリル } メッキ

補修跡

穴有

鉄縞板

マーカーランプ全巾はみ出し

スリキズ・凹み

補修跡

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8
1	1	1 1
7	6	7 5

F スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります