

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0323	三菱	H30/6	2KG-FK64F-600637	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	193,391 km タコグラフ年月 ナシ	2,900 kg	L 6,240	W 2,410	H 2,400 (2,300)	馬力 220ps 3ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ 製造No.849C5023				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター		

外装状態	アルミホイール	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ	サイドバンパー 1段(アルミ)	マーカー 3対(LED)	タイヤ状態												
燃料タンク	200L					1~10、×、欠、で記載												
Fガラス状態	<input checked="" type="radio"/> 要交換 良好 飛石有					<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	前	5				3	3	3 3			
5	前	5																
3	3	3 3																
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無					F <input checked="" type="checkbox"/> 1 スペア <input type="checkbox"/> R												
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無					サイズF 225/80R17.5												
証明書	有 無					サイズR 225/80R17.5												
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無																	
証明書	有 無					*スノータイヤは表記する												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります