

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0329	三菱	R1/9	2PG-FS74HZ-510441	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.9.26	切れ 334,394 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,620	W 2,400	H 2,640 (2,560)	馬力	394ps	ターボ 有
							2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 製造No.19W-06464				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
キャッチ・蝶番・ロックバー:ステン					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター		

外装状態 ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 無
R2年~R4年	

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書	有 無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書	有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対

バンパー  
コーナー  
ミラー  
フェンダー

メッキ

すり傷

飛石

キズ

凹み・キズ

すり傷

キズ

凹み

角打ち変形

スペアー:エア

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="2"/>	前	<input type="text" value="2"/>	
<input type="text" value="2"/>		<input type="text" value="1"/>	
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>

F  スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります