

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A0343	三菱	R4/3	2KG-FS70HZ-*****	セルフクレーン	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.3.20	切れ	1,371 km	12,000 kg	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月		アリ	8,290	2,320	200	3	ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ	(少) 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態				山田車体工業				ベツト	(有) 無
4段 ラジコン フックイン 2.93吊 スタンション1対 内フック5対 作業灯(LED) 床:板								クロス張り	有 (無)
クレーン:ダダノ ウインチ付								ETC	(有) 無
								ラジオ	(有) 無

外装状態 リーフサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有

記録簿 有 (無)

PMマフラ (有) 無

証明書 有 無

S・リミッタ (有) 無

証明書 有 無

サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 5対(電球)

バンパー グリル コーナー ミラーカバー } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10	
10		10	
10	10	10	10
10	10	10	10

F 10 スペア □ R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります