

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0300	三菱	H26/6	TKG-FK64F-583324	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	354,060 km	2,900 kg	L	W	H	馬力	220ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ	6,240	2,390	2400 (2300)	3	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	<b>多</b>	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<b>有</b>	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.429C0283				ベツト	<b>有</b>	無		
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有	<b>無</b>		
					ETC	<b>有</b>	無		
					ラジオ	<b>有</b>	無	バックモニター	

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ  
 サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>

記録簿
有 <b>無</b>

PMマフラ
<b>有</b> 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 <b>無</b>

証明書
有 無

車高灯全不灯  
看板跡 キズ  
Xキズ Xキズ Xキズ  
メッキカバーキズ  
凹み  
キズ スリキズ大  
凹み Xキズ Xキズ  
ミラーアーム 錆  
凹み  
ロックハンドルキズ 工具箱  
リヤステップ曲がり  
サイドバンパー曲がり(ステア含む)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1	前	2	
□		□	
1	1	1	1
□	□	□	□
F <b>6</b> スペア □ R			
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります