





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0358	トレクス	未登録	PFB34118-8670	トレーラーウイング	株式会社キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
自家用 営業用 レンタカ 不明	未登録	切れ km 抹消	27,100 kg	L 12,660	W 2,410	H 2,340 (2,240)	馬力 ターボ ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス PFB34118 2022年4月製造								ベツト	有 無
ラッシングレール2段 内フック13対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り	有 無
内張りベニヤ有 ハイコントロール・EBSコントロール有 ウイング電源大小各1個有								ETC	有 無
ランディングギヤ:JOST製								ラジオ	有 無

外装状態	エアサス	リフトアクスル	サイドバンパー 3段(鉄)	サイドマーカー5対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 前												
燃料タンク					<table border="1"> <tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr> </table>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10														
10	10	10	10														
10	10	10	10														
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有					F <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R												
記録簿 有 無					サイズRF 11R22.5												
PMマフラ 有 無					サイズRM 11R22.5												
証明書 有 無					サイズRR 11R22.5												
S・リミッタ 有 無																	
証明書 有 無																	
			リフトアクスル	工具箱													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります