

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)				
A0332	三菱	H12/6	KL-FY50JRY-520002	セルフクレーン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.10.2	切れ 728,050 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	10,700 kg	L 7,480	W 2,350	H 230	馬力 350ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C <b>(D)</b> E	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,990 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <b>(中)</b> 多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	シャーシ・クロスメンバー 錆				シート破れ <b>(有)</b> 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	タダノ 310-930-10320 EH4464				ベツト <b>(有)</b> 無				
4段ラジコンフックイン ハイジャッキ ウインチ付					クロス張り 有 <b>(無)</b>				
内フック:外8対・内6対・中3ヶ 床:板					ETC 有 <b>(無)</b>				
					ラジオ <b>(有)</b> 無				

外装状態 メッキホイール リーフサス ヘッドライト:ハロゲン  
 サイドバンパ- 3段(ステン) マーカー 4対(LED)

燃料タンク
270L

Fガラス状態
要交換 <b>(良好)</b> 飛石有

記録簿 <b>(有)</b> 無
R2年・R3年

PMマフラ 有 <b>(無)</b>
証明書 有 無

S・リミッタ <b>(有)</b> 無
証明書 有 無

ラジオアンテナ折れ

サビ多数

マーカー球切

シャーシ補強有

サビ多数

サビ多数

シャーシ補強有

マーカー球切

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<b>(3)</b>	前	<b>(3)</b>
<b>( )</b>		<b>( )</b>
<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b> <b>(3)</b>
<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b> <b>(4)</b>

F **(4)** スペア **(3)** R

サイズF 275/70R22.5

サイズR 265/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります