

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
B0348	UD	R1/5	2PG-CD5CA・JNCMB02C6KU040611	アルミ平	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.5.22	切れ	254,125 km	14,300	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	9,510	2,370	790	3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>○</b> C D E	AC	<b>○</b> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<b>○</b> 中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<b>○</b> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	山田車体工業 S19091				ベツト	<b>○</b> 有	無		
ラッシングレール1段 セイコーラック2対 内フック:外15対、センター4カ所 床:板					クロス張り	有	<b>○</b> 無		
蝶番・キャッチ・リアフェンダー:ステン					ETC	有	<b>○</b> 無		
					ラジオ	有	<b>○</b> 無	バックモニター	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L+200L

Fガラス状態
要交換 <b>○</b> 良好 飛石有

記録簿
有 <b>○</b> 無

PMマフラ
<b>○</b> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<b>○</b> 有 無

証明書
有 無

サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 6対(電球)

スリキズ・看板跡 スリキズ

スリキズ

スリキズ

スリキズ・看板跡

スリキズ

キズ

バンパー ユーナー グリル ミラーカバー ミラーステア

メッキ

編板

ボデー下部各所サビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="2"/>	前	<input type="text" value="2"/>
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
※ <input type="text" value="2"/>	※ <input type="text" value="2"/>	※ <input type="text" value="2"/>
※ <input type="text" value="2"/>	※ <input type="text" value="2"/>	※ <input type="text" value="2"/>

※ F  スペア  R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 11R22.5

※スタッドレスタイヤ

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります