





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			出品会社（岡山県）																				
D0312	いすゞ	H30/3	TPG-NMR85AN-7039053		ゲート付バン			株式会社 キャリオン																				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカー																	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明		R5.3.1		切れ	93,180 km	2,000	L	W	H	馬力	150ps	ターボ	有															
		抹消		タコグラフ年月	ナシ	kg	4,500	1,770	2,070 (2,000)	2	ペダル																	
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	10,440	円	キャブ内部		備考														
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ					汚れ	少	☒ 中	多	※灰皿左右ナシ ※車高灯(左前)ナシ ※庫内・前壁コンパネ穴アリ バックモニター												
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ					シート破れ	有	☒ 無														
上物メーカー名 年式,型式及状態							パブコ 826H8511					ベット	有	☒ 無														
ラッシング2段 庫内灯2灯(LED) 左サイドドア(スライド式) 観音扉90℃ストッパー有(左右) 床:板												クロス張り	有	☒ 無														
格納ゲート:新明和製(3枚折れ) 58R-02064 RBS-00023 有線リモコン有												ETC	☒ 有	☒ 無														
												ラジオ	☒ 有	☒ 無														
外装状態 ヘッドライト:ハロゲン ※R4年2月:ディーラーで86,742km時メーター交換⇒現メーター6,438km																												
燃料タンク		100L																										
Fガラス状態		要交換 ☒ 良好 ☐ 飛石有																										
記録簿		☒ 有 ☐ 無																										
PMマフラ		☒ 有 ☐ 無																										
証明書		有 ☐ 無																										
S・リミッタ		有 ☒ 無																										
証明書		有 ☐ 無																										
   																												
タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載 <table><tr><td>6</td><td>前</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> F 9 スペア R サイズF 195/85R16 サイズR 195/85R16 *スノータイヤは表記する															6	前	6				6	6	6	6				
6	前	6																										
6	6	6	6																									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります