

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
V0306	ボルボ	H31/1	2DG-KA2TEA1-YV2RTY5JA832263	トラクタ	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.7.14		418,926 km	11,500 kg	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
	切れ 抹消		タコグラフ年月	ナシ	-	-	-	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無
ハイルーフ グローブトロッター								クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無
カプラ:JOST製								ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無
								ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無

外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ	燃料タンク 405L	Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 飛石多数	記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無 R1年~R3年	PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無	S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無	サイドバンパー 2段(アルミ)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 4 前 4 4 4 4 4 F <input checked="" type="radio"/> 欠 <input type="radio"/> スペア <input type="radio"/> R サイズF 315/70R22.5 サイズR 295/80R22.5 *スノータイヤは表記する		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります